

PENINJAUAN DARI UDARA
(AIR SURVEY)

KEADAAN BENTJANA ALAM BANDJIR TANGGAL 11 DJANUARI 1971
& 13 DJANUARI 1971. -

Tanggal 11 Djanuari 1971 dilakukan airsurvey mulai dari Banda Atjeh menuju kearah Timur dengan hasil-hasil sebagai berikut ;

I. DAERAH KABUPATEN ATJEH BESAR.-

Kedaaan Bandjir sedang, udara tjkup tjerah dan tidak ada Daerah2 persawahan, djalan, Kampung jang digenangi air. -

II. DAERAH KABUPATEN PIDIE.-

Penerbangan dari arah Utara mendekati kota Sigli (KM. 112). Daerah jang dilalui adalah areal perikman darat jang diisinkalir dengan adanya hujan jang terus menerus di-hari2 terakhir mengakibatkan terdapat Daerah2 kolam ikan jang rusak. Kerusakan ini tidak seberapa,karena sungai Rawa tidak meluap.

Dari Sigli penerbangan melalui pinggir laut ke Beureunun (KM. 12h), dan terus melalui djalan raja menindam planside dan Projek Pengairan Kr. Baro.

Bandjir sungai Kr. Baro adalah sedang dan tidak berakibat kerusakan pada kampung, sawah sekitarnya. -

Rentjana penerbangan akan diteruskan ke Tangse untuk mengcheck situasi kerusakan akibat bandjir terhadap djalan raja dan persawahan sekitarnya. Karena tjuatja tidak mengizinkan maka rentjana survey ke Tangse dibatalkan.

Penerbangan diteruskan mendekati djalan2 Negara dan didataran antara kaki bukit dan djalan raja, terdapat Daerah Persawahan jang digenangi air seluas ± 200 Ha. -

III. DAERAH KABUPATEN ATJEH UTARA.-

Penerbangan diteruskan ke Daerah Keureutu dan Samalanga, pada bahagian sebelah Barat Samalanga persawahan rakjat digenangi air ± seluas 100 Ha. Di Daerah Barat dan Selatan Bireuq persawahan tergenang air seluas ± 600 Ha.

Penggenangan tidak disebabkan oleh Bandjir singki, tetapi akibat banjarkja hari2 hujan dimana saluran pembilas di Daerah tersebut praktis tidak ada,maka kelantaran pembusngan air tertahan oleh karena adanya djalan raja jang berfungsi untuk Daerah tersebut sebagai Overlast. Di Daerah Lhok' seumawe disebelah Barat dan Selatan persawahan digenangi air seluas ± 500 Ha, jang akibatkan oleh banjarkja hujan turun, sehingga air tergenang disawah2 dimana djalan2 raja merupakan pula penghalang terhadap kelantaran pembuangan air.

LHOKSEUKON.-

Djalan Simpang Ulin - Lhoksukon (KM. 308) terendam akibat meluapnya air sungai Kr. Keureutok sepanjang ± 10 KM, djalan raja jang sedjadjar dengan sungai dengan djarak kira2 30 a' 50 meter.

Persawahan disekitar Lhoksukon sampai ke Sampoi Niest (KM.319), dan Panten Labu digenangi air seluas ± 500 Ha, akibat meluapnya sungai Sampoi Niest dan Kr. Keureutok serta tjurah hujan jang terlalu tinggi. Djalan di daerah Sampoi Niest tenggalam sepanjang ± 300 meter. -

IV. DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR.-

ARAKUNDO (KM. 342).-

Di Daerah Arakundo diadakan survey penerbangan jang agak ekstensif, dimaksud untuk mengambil detail opname jang lebih luas.

Pertama diadakan penerbangan untuk mengadakan observasi pada Daerah pertemuan sungai antara Kr. Djambé Air (Arakundo) dengan Kr. Panto Labu.

Kemungkinan untuk mengalihkan sebagian dari debit sungai Djambé Air ke Kr. Panto Labu, berdasarkan Opname dari Udara menjelaskan untuk dapat memindahkan sebagian debit dari Kr. Djambé Air ke Kr. Panto Labu.

Disekitar pertemuan kedua sungai tersebut terdapat Daerah yang sangat rendah jang sebenarnya merupakan Daerah inundasi.

Dalam waktu singkat diharapkan dapat dilaksanakan survey dilapangan, untuk menjelaskan apakah rencana ini benar2 dapat dilaksanakan atau tidak.

Detail Survey Udara diteruskan lebih kehulu sungai sampai ketitik kira 50 KM. dari djalan besar.

Aliran sungai disebelah hulu dari batas kira2 20 KM dari djalan raja mengunjai banjak sekali liku2nya jang mengakibatkan ketjepatan arus sungai air sangat rendah, maka terjadi pengluapan2 jang sangat luas pada hutan2 sekitarnya.

Hal ini menjebakkan peil bandjir pada titik djembatan Arakundo lama surut. Selanjutnya diteruskan detail opname pada djembatan Arakundo dan peil bandjir pada waktu itu ditaksir masih 30 cm dibawah leger djembatan sesuai dengan laporan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur.

Pada Pyler pertama dari arah Langsa terlihat banjak kaju2 jang tersangkut dan hal ini dapat pula dilihat banjak tenaga2 jang dikeraikan untuk menbuangnya.

Djalan di Daerah Arakundo sepanjang 3 KM, sebelah djembatan Arakundo dah sepanjang \pm 5 KM lewat Arakundo sampai bukit Lesung djurusen Medan tenggelam, dan pada h tempat sebelum djembatan Arakundo putus dan 2 buah jang terbesar masing2 sepanjang 30 a' 40 meter. Persawahan disekitar aliran Arakundo tenggelam/digenangi air seluas \pm 750 Ha. (sekitar Simpang Ulin sampai ke Kota Bindjai). Di Daerah Perlak djalan tenggelam sepanjang beberapa KM, baik sebelum Perlak maupun sesudah Perlak. Sesuai dengan laporan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur, bahwa Daerah Perlak mengalami bandjir jang terberat, maka diadakan detail opname Udara jang hasilnya sebagai berikut :

- Kota Perlak masih tenggelam dan dapat dilihat kesibukan penduduk untuk menjelamatkan barang2 dan harta benda masing2.
- Diluar kota Perlak disebelah Barat masih digenangi air semua kampung2 disekitar sungai Perlak, kira2 masih setinggi 2 meter diatas permukaan tanah. Dapat dilihat bahwa tidak ada kegiatan penduduk disekitar kampung2 tsb. Kemungkinan penduduknya sudah dimunggikan. Survey penerbangan masih dilanjutkan lebih kepedalaman.

Menurut penelitian areal pengaliran di Daerah sungai perlak sangat luas untuk dapat ditampung oleh sungai tersebut, sungai mana alirannya terlalu pendek, djadi diajak sebelumnya sungai daerah pengalirannya sudah digengangi air. Menurut penelitian

Di Udara arus sungai Perlak terlalu rendah untuk segera dapat membuang/menyalurkan air, ke kant. Hal ini disebabkan karena ;

- a. Areal disekitar aliran sungai letaknya terlalu rendah sehingga kemiringan - (Verhahg) sungainya terlalu ketjil.
- b. Dan kemungkinan dasar sungai sudah dangkal,disebabkan oleh pengendapan yang terlalu banyak banjak didasrah mara sungai.

Oleh karena adanya pemikiran oleh Departemen PUPR merentangkan Projek Pengairan di-Daerah dataran Perlak maka disarankan ;

- a. Pengarukan sungai segera dilakukan, untuk lebih praktisnya pada sungai Perlak dapat digunakan kapal2 Pengaruk ketjil untuk memudahkan dapat digerakkan sampai jauh kekulu.
- b. Agar rentjana2 Projek yang akan datang baik rehabilitasi djalan maupun pengairan djangan sampai gagal, perlu direntjanaan pembebasan daerah ini dari bandjir dengan membuat pada daerah2 tertentu saluran2 bandjir (bandjir kanal) untuk mempertegas pembuangan air hujan, Dengan adanya rentjana Rehabilitasi djalan Negara dan yang sekarang sedang mendekati Daerah ini, disarankan supaya - Dir.djen Bina Marga dan Dirdjen Pengairan dari Departemen PUPR, dapat bekerjia sama -zamannya didalam menanggulangi flood control di Daerah Perlak ini, agar supaya pertjanaan Rehabilitasi djalan Negara dan pertjanaan Projek Pengairan kelak dapat diamankan dari bahaya bandjir.

Dengan demikian djika dalam keadaan sekarang ini rehab, djalan sadja yang dilakukan dan badan djalan dipertinggi dengan tinbuman pada peil yang lebih tinggi dari pada peil bandjir yang ada sekarang, yang berarti mempertinggi badan djalan baru kira2 1 - s/d 2½ meter, hal ini akan membawa akibat pembiaaan yang tidak terbatas. Selanjutnya diharapkan adanya survey dilapangan untuk kemungkinan mengalihkan sebagian dari air yang mengenangi daerah Perlak ini kesungai yang terdekat jaitu Alue Le Itam dan sungai sungai laimmja. Daerah persawahan rakjat tenggelen juga yg digengangi air disebelah Barat, Selatan dan Timur Kota Perlak seluas ± 500 Ha. Di Daerah sekitar Langsa dapat dilihat bekas2 tanggul yang lewati oleh Bandjir, sehingga mengakibatkan persawahan digengangi air seluas ± 500 Ha. Hal ini disebabkan sebabah persawahan tenggelen oleh karena Tanggul sungai yang berfungsi sebagai overlast terhadap persawahan sebelah Barat dimana saluran pembuangan tidak tjuhup.Sungai Muala Simpang muluap dipergantungan disebelah Timur Kota Simpang sampai kedasrah Rentam yang mengakibatkan beberapa ratus Ha sawah dan kebun2 rakjat digengangi air. Setelah mengadakan survey ± 3 djam pascaat nondarat pada djam 1h.30 wib, di Polonia Medan.-

Oleh karena hasil survey dari Banda Atjeh djuryusan Medan pada tanggal 11 Djamari 1971 disebabkan tjuatja yang tidak menguntungkan disebagian Daerah Atjeh Utara dan Atjeh Timur maka pada tanggal 13 Djamari 1971 diedakan survey ulangan dari djuryusan Medan-Banda Atjeh pada tanggal 13 Djamari 1971.-

Kedua tjuatja baik dan setjera umum dapat dilaporkan bahwa sebagian besar Daerah persawahan yang selama ini digengangi air, sudah mulai kering.-

Estimate kami kerusakan pada tanaman raja jang digenangi air tidaklah seperti jang diperkirakan semula, hanja didaerah jang dilalui aliran jang deras dapat mengakibatkan putusnya tanggul atau badan djalan dilihat dari kerusakan pada areal Sawah Nakajat di Arakundo diadakan detail opname Udara jang kedua. Keadaan air pada djalan masih biada, akan tetapi dilihat dari atas ada pohon jang melintang pada pilah I dan pilar II dari djurusan Medan pada djembatan Arakundo dengan diameter ¹⁷⁰ cm, jang sangat mengganggu kelantaran pembuangan kaju² jang tersangkut pada pylor tersebut. Diperhitungkan jika kaju ini belum sempat dibuang dan bandjir baru datang lagi akan sangat mengganggu keselamatan djembatan tersebut. Untuk ini pula di - Instruksikan kepada pelaksana² dilapangan untuk membersihkan dengan segera.-

Penelitian diteruskan kepada Projek Arigasi Kr. Nalan disebelah Utara Bireun dan Projek ini tidak mengalami kerusakan. Persawahan disekitar Bireun ditimpa Bandjir (tenggelam) sekarang dan tidak terlihat kerusakan jang berarti.

KESIMPULAN,-

1. Sebab2nya terjadi bandjir jang luar biada sejak adalah disebabkan oleh karena banjirnya tjurah mudjan.-
2. Daerah Pengaliran air antara pantai dan bukit barisan didaerah Kabupaten Atjeh Utara dan Timur sangat luas, sedangkan sungai besar jang harus berfungsi sebagai pembilas kurang dan sungai jang ada, kemiringannya sangat ketjil dan mengakibatkan pembuangannya sangat lambat sehingga mengganggu Daerah2 persawahan jang tjukup luas.-
3. Beberapa sungai besar dasarnya dangkal jang mengakibatkan pengaliran air sungai terlalu lambat, sehingga mengakibatkan Daerah inundasi bertambah luas dan turun air sangat lama
4. Setijra fisik tidak semua sawah jang bekas digenangi air mengalami kerusakan, menurut penglihatan pada ketinggian 100 s/d 150 meter di Utara. Apakah pada² ini nantinya akan memberikan hasil atau tidak, tentunya memerlukan penelitian langsung dilapangan.-

SARAN - SARAN,-

Untuk mengatasi agar supaja djalan raja maupun daerah2 persawahan bebas dari bandjir disarankan ;

- a. Mengperbaiki saluran pembilas diluar sungai jang ada sekarang.-
- b. Pengendalian sungai disempurnakan (diantaranya pengurukan/mempertjepat aliran sungai dan lain2.-)
- c. Menjempurnakan drainage pada djalan raja dan menghubungkan dengan saluran² pembilas
- d. Pengamanan dan penertiban terhadap penebangan hutan chusus untuk daerah Atjeh - Utara dan Atjeh Timur.-
- e. Supaja diadakan survey jang meluas dibidang flood control agar supaja pengamanan rentjana² pembuatan djalan dan pembuatan Projek² pengairan didaerah Atjeh Utara dan Timur terdjamin.-
- f. Supaja disediakan stabilitasi terhadap tanggul2 bandjir dari aliran sungai jang diperkirakan masih mengalami kekurangan seperti Kr. Pase, Arakundo, dan Kr. Langsa dll.

Selanjutnya untuk penjempurnaan laporan ini k ni lampirkan peta situasi daerah bandjir, foto2 dan film2 dalam rangka survey Udara jang telah dilakukan untuk memudahkan dalam mendapatkan gambaran2 mengenai situasi jang sebenarnya.-

Survey Udara ini dilakukan dengan pesawat Cessna dari Perusahaan Nasional Air Charter.-

Survey dilakukan oleh suatu team jang terdiri dari :

1. T. Hasan, Ketua Team (dari biro Pembangunan/Perentjana Kantor Gubernur/Kdh- Propinsi Daerah Istiinewa Atjeh).-
2. J. Boonstra, High way superintendant (Bina Marga).-
3. F. Gani Tjikarya BRE dari Pak.Umm Prop. Daerah Istiinewa Atjeh,-
4. Denny Zeelkaryain, camer manusia.-

Semua persiapan survey dibebankan pada Pekerdjaan Umm Propinsi Daerah Istiinewa Atjeh.-

Demikianlah Laporan kami dibuat untuk dimaklumi dan seperlunya.

Banda Atjeh, 14 Djanuari 1971.-

Ketua Team ;

= T. H A S A N =

Kep. Biro Pembangunan/Perentjanaan.-

ANGGOTA - ANGGOTA terdiri dari ;

1. J. Boonstra

.....

2. F. Gani Tjikarya BRE.-

.....

PETA DJALAN? PROPINSI DAERAH IST. ATJEH

UKURAN 1:500.000

IMSL SURVEY DARI UMR + MM TGL N-1-1971.

DAERAH SAWAH yg TERENDAM
AKIBAT AIR BANDIR +200HA

DAERAH SAWAH yg TERENDAM
AKIBAT AIR BANDIR +1600HA

DAERAH SAWAH yg TERENDAM
AKIBAT AIR BANDIR +500HA

BADAN DJALAN RUSAK (BERLUBANG)
AKIBAT BANDIR DAN ARUS AIR.

DAERAH SAWAH yg TERENDAM
AKIBAT AIR BANDIR +500HA

BANDA DJALAN TERENDAM SEPANJANG -
+300M. AKIBAT BANDIR


BANDA DJALAN HANJUT (TERPUTUS)
SEPANJANG Masing - 30 - 400m.

BANDA DJALAN TERENDAM
SEPANJANG +10K. AKIBAT AIR BANDIR

DAERAH SAWAH yg TERENDAM
AKIBAT AIR BANDIR +500HA

BANDA DJALAN TERENDAM
AKIBAT BANDIR BESAR

DAERAH SAWAH yg TERENDAM
AKIBAT AIR BANDIR +500HA



BANDA ATJEH
BLANG BINTANG 14 0

BANDA ATJEH-SIDIKALANG

BANDA ATJEH	O
LHONGA	14 0
LHONG	55 41 0
LAMNO	81 67 26 0
LAMBEUOË	86 72 31 5 0
KWALA ONGA	92 78 37 11 6 0
KRUENG NO	107 93 52 26 21 15 0
LHO KRUET	114 100 59 33 28 22 7 0
LAEGUEN	138 124 83 57 52 46 31 24 0
TJALANG	156 142 101 75 70 64 49 42 18 0
TEUNOM	190 176 135 109 104 98 83 76 52 34 0
KWALA TADO	277 263 222 196 191 185 170 163 139 121 87 60 32 14 9 0
LAMIE	308 294 253 227 222 216 201 194 170 152 118 91 63 45 40 31 0
ALUE BILI	312 298 257 231 236 220 205 198 174 156 122 95 67 49 44 35 4 0
KR. SEUMANJAM	330 316 275 249 24 238 223 216 192 174 140 113 85 67 62 53 22 18 0
KR. BATEE	339 325 284 258 25 324 232 225 201 183 149 122 94 76 71 62 31 27 9 0
BLANG PIDIE	371 357 316 290 265 279 264 257 233 215 181 154 126 108 103 94 63 59 41 32 0
TAPA TUAN	449 435 394 368 365 357 342 335 311 293 259 232 204 186 181 172 141 137 119 110 78 0
KANDANG	483 469 428 402 397 391 376 369 345 327 293 266 234 220 215 206 175 171 153 144 112 34 0
BAKONGAN	508 494 453 427 422 416 401 394 370 352 318 291 259 245 240 231 200 196 178 169 137 59 25 0
TRUMON	534 520 479 453 448 442 427 420 396 378 344 317 285 271 266 257 226 222 204 195 163 85 51 26 0
KALAKE PENG	570 556 515 489 484 478 463 456 432 414 380 353 321 307 302 293 262 258 240 231 199 121 87 62 36 0
RUNDENG	590 576 535 509 504 498 483 476 452 434 400 373 341 327 322 313 282 278 260 251 219 141 107 82 56 20 0
SIDIKALANG	678 664 623 597 552 586 571 564 540 522 488 461 429 415 410 401 370 366 348 330 207 229 195 170 144 108 88 0

BANDA ATJEH-WATAS TAMMIANG

BIREUEN-BLANG KEDJEREN

BANDA ATJEH	O
INDRAPURI	25 0
SEULIMEUM	42 17 0
LAMTAMOT	56 31 14 0
KR. RANKO	80 55 38 24 0
PADANG TIDI	99 74 57 43 19 0
SIGLI	112 87 70 56 32 13 0
SIMPANG GEUMPANG	124 99 82 68 44 25 12 0
MEUREUDU	159 134 117 103 79 60 47 35 0
SAMALANGA	176 151 134 120 96 77 64 52 17 0
BIREUEN	218 193 176 162 138 119 106 94 59 42 0
KR. PEUSANGAN	235 210 193 179 155 136 123 111 76 59 17 0
LHO SEUMAWE	274 249 232 218 194 175 162 150 115 98 56 39 0
LHO SUKON	305 280 263 249 222 206 193 181 146 129 87 70 31 0
PANTONLABU	328 305 286 272 246 229 216 204 169 152 110 93 54 23 0
KOTABINDJEI	249 324 307 293 269 250 237 225 190 173 131 114 75 44 21 0
IDI	370 345 328 314 290 271 258 246 211 194 152 135 96 65 42 21 0
PEUREULA	592 367 350 336 312 293 270 268 233 216 174 157 118 87 64 43 22 0
LANGSA	436 411 394 380 351 337 314 312 277 260 218 201 162 131 108 87 66 44 0
UPAH	457 432 415 401 377 358 335 333 298 281 239 222 183 152 129 108 87 65 21 0
Kw. SIMPANG	470 445 428 414 390 371 348 346 311 294 252 235 196 165 142 121 100 78 34 13 0
WATASTAMIANG	488 463 446 432 401 389 366 364 329 312 270 253 214 183 60 139 118 96 52 31 18 0

SIMPANG KM124-PENGHABISANDJALAN

SIMPANG KM124	O
KOTA BAKTI	5 0 0
TANGSE	46 41 1 0
KR. TEUNOM	62 57 7 16 0
GEUMPANG	76 71 1 30 14 0
ALURBAROH	88 83 3 42 26 12 0
PENGHABISAN.DJ	96 95 5 52 36 22 10 0

SIMPANG KM389-LOKOP

SIMPANG KM389	O
PEUREULA	15 0 0
KARANG INU	19 4 0 0
KR. PEUNARON	38 23 3 19 0
DJAM. BATANG	53 38 3 34 15 0
LOKOP	59 44 4 40 21 6 0

BANDA ATJEH-KR.RAJA

BANDA ATJEH	O
GLE BATEE	16 0
KRUENGRAJA	31 15 0

MEULEBOH-KR.WOIJILA

MEULEBOH	O
Tg. MEULEBOH	23 0 0
KR. WOIJILA	62 39 0 0

KUALATUA-DJEURAM

KUALATUA	O
DJEURAM	24 0

BANDA ATJEH	O
ULEE LHEUE	6 0